



TEXA - 3902958 - Cable diagnosis Texa 3151/AP30 Kawasaki Motocross

Cable completo para las funcionalidades de diagnosis y configuración mapeado de los modelos KAWASAKI OFF-ROAD sin batería. Modelos anteriores al 2010: el cable es necesario sólo para efectuar la funcionalidad configuración mapeado. Para esta funcionalidad también son necesarios los cables 3151/AP26 y 3151/AP27. El cable 3151/AP30 se conecta a la toma de servicio dedicada a la configuración mapeado y no a la toma de diagnosis común. Modelos a partir del 2010 (incluido): el cable es necesario para la diagnosis y para la configuración del mapeado. Para la diagnosis también son necesarios los cables 3151/AP26 y 3151/AP31. El cable 3151/AP31 se conecta a la toma de diagnosis y al instrumento. El cable 3151/AP30 se conecta a la toma de servicio dedicada a la configuración mapeado y a una batería externa a través del cable 3151/AP26. No es necesario conectar el cable 3151/AP30 al instrumento de diagnosis. Para la configuración mapeado es necesario sólo el cable 3151/AP26 (que se debe conectar a uan batería externa). El cable 3151/AP30 se conecta a la toma dedicada a la configuración mapeado y al instrumento de diagnosis.



IMAGEN NO CONTRACTUAL