



TEXA - 3151AP09A - Cable diagnosis Texa 3151/AP09A BMW hasta 1999

Cable completo que permite la diagnosis INYECCION GASOLINA y ABS de los vehículos BMW que prevén la diagnosis slow-code (códigos lentos). Normalmente se trata de modelos producidos antes del 1999.

NOTA: el cable necesita de la alimentación externa para encender el instrumento de diagnosis.



IMAGEN NO CONTRACTUAL